

Schemat oznaczeń wentylatorów

MXE 050 - 018030 - 00

E- wentylator jednostopniowy

Całkowity wzrost ciśnienia $\Delta p_c \times 100$ [Pa] np.: 50x100 = 5000Pa

Wielkość przepływu V [m³/min] np.: 180m³/min

Obroty wirnika $n \times 100$ [1/min] np.: 3000 1/min

Oznaczenie wewnętrzne

Typoszereg:

- MX- z napędem bezpośrednim. Silnik zamontowany na konstrukcji wsporczej
- MA- z napędem bezpośrednim bez konstrukcji wsporczej
- MS- z napędem bezpośrednim z otwieraną pokrywą
- KX- z napędem sprzęgłowym
- RG- z napędem pasowym (silnik ustawiony w stronę wentylatora)
- RH- z napędem pasowym (silnik skierowany na zewnątrz wentylatora)